



Fot. 1. Otwór geotechniczny nr 3.

Szafka wiertnicza z nasypem niekontrolowanym. Skład: mieszanina piasków humusowych z gruzem budowlanym i gliną; worki foliowe prawdopodobnie po nawozach rolniczych, szmaty.





Fot. 2 Istniejąca hałda wzdłuż granicy z działką 225/1.

Mieszanina gruntów gliniastych i humusowych oraz popiołów i żużli, odpady budowlane (cegły, gruz betonowy), worki foliowe i folia ogrodowa, płyty eternitowe, opakowania szklane i z tworzyw sztucznych, rury PCV, odpady gumowe i metalowe.





Fot. 4 Otwór geotechniczny nr 4.

Sznea wiertnicza z nasypem niekontrolowanym. Skład: worki foliowe, szmaty, druty metalowe, obornik, silny zapach gnojówki.



Fot. 5 Otwór geotechniczny nr 1

Sznea wiertnicza z nasypem niekontrolowanym. Skład: mieszanina piasków humusowych z gruzem ceglanym i betonowym, stare szmaty, opakowania, fragmenty szkła.





Fot. 6 Odpady zalegające na powierzchni w pobliżu otworu nr 4.

Skład: cegły, gruz betonowy, dachówki betonowe i ceramiczne, worki foliowe i folia, rury PCV, fragmenty szkła.